

死亡災害速報（非会員）

令和5年6月21日

令和5年

港湾貨物運送事業労働災害防止協会

| | | | | |
|---------|---|-----|--------------|-------|
| 港名 | 室蘭港 | 業種 | 物品販売業 | |
| 事業場の名称 | ————— | | 労働者数 | 90人 |
| 事業場の所在地 | 北海道室蘭市 | | | |
| 雇用形態 | 常用 | | | |
| 被災労働者氏名 | 性別 | 年齢 | 職種 | 被災の程度 |
| ————— | 男 | 61歳 | 重機部 副部長 | 死亡 |
| 発生日時刻 | 令和5年2月28日（土）午前7時40分頃 | | | |
| 発生場所 | 室蘭港西1号埠頭（北海道室蘭市築地町） | | | |
| 発生状況 | <p>1 被災者は、西1号埠頭において外国船へのスクラップ積込作業を行う300t移動式クレーン（以下「クレーン」という。）の設置状況や現場の状況について、営業の立場から確認後、客先との打合せを行った。</p> <p>2 午前7時10分頃、外国船着岸、クレーンを移動。このとき、クレーンのオペレーターは、被災者を現認している。</p> <p>3 午前7時20分頃、クレーンのアウトリガー設置完了。この時点で、クレーンのオペレーターは、被災者を未確認。</p> <p>4 午前7時30分頃、関係先の責任者と作業員が、岸壁と外国船との間の海面に浮かんでいる被災者を発見し、直ちに救急車を手配するとともに、作業員らが海から被災者を引き揚げ、応急処置を施す。</p> <p>5 午前7時40分頃、救急車が到着、室蘭市立病院に搬送、救命措置が行われる。</p> <p>6 午前10時頃、ICUに移動して継続治療（意識なし）</p> <p>7 3月1日午前0時27分、死亡確認（溺死）</p> | | | |
| 原因 | 目撃者がいないため、転落した直接原因は不明であるが、 ① 転落防止措置を講じていないまま、岸壁際に近づいたこと、 ② 被災者の当日の行動を把握していなかったこと、 ③ 転落した場合の備えが不十分であったこと 等が考えられる。 | | | |
| 対策 | ① 岸壁際より2m以内に近づかないこと。近づく必要がある場合は、アウトリガー等に親綱を設置した上で墜落制止用器具を使用して移動すること。 ② 予め当日の行動範囲を関係者に周知すること。 ③ 岸壁等で作業を行う場合、ライフジャケットを着用すること。 | | | |
| | | | 発信：北海道総支部 中村 | 受付：佐藤 |

災害発生現場 概略図

