

## 死亡災害速報

令和6年4月26日




令和6年～1

港湾貨物運送事業労働災害防止協会

港名	大分港		業種	港湾貨物運送業	
事業場の名称	_____			労働者数	120人
事業場の所在地	大分市				
雇用形態	常用				
被災労働者氏名	性別	年齢	職種	被災の程度	
_____	男	54歳	トラック運転者	死亡	
発生年月日時刻	令和6年4月23日(火) 午後6時40分頃				
発生場所	大分市大在 大在公共ふ頭15-E岸壁 (RORO船「豊王丸」船内Bデッキ)				
発生状況	<p>1 午後6時30分、「豊王丸」船内Bデッキにおいて、積みつけられているシャーシの揚げ荷役作業が開始された。</p> <p>2 午後6時40分頃、誘導員Aの誘導により、被災者が運転するトラクターヘッドとBデッキの表側2番線に積みつけられているシャーシの連結作業が行われ、作業員Bがアウトリガーの巻き上げを行った。</p> <p>3 被災者は、ヘッド連結後、エアホース接続のため運転席から降車して、ヘッド後方の踊り場へ上がり、エアホースの接続作業を行った。</p> <p>4 被災者が、エアホースの2本目をつないだ際、ヘッドとシャーシが前方に動き出した。</p> <p>5 ヘッド後方にいた被災者は、後方から運転席に戻ろうとして、ヘッド側面と船内右舷側舷門付近の壁に挟まれ被災した。</p> <p>(詳細については、現在、確認中)</p>				
原因	現在、調査中				
参考	<p>被災者経験年数：26年</p> <p>川崎近海汽船「豊王丸」(総トン数：13,950トン)は、定期航路である清水港と大分港を結ぶ高速RORO船。大分港には、災害発生当日、午後6時30分入港、午後10時30分出航予定。</p>				
			発信：九州総支部 宮川	受付：佐藤	

(参考) 死亡者数	4月発生分	令和6年累計	前年同月累計
	1件1人	1件1人	0件0人

(参考)



OBS 大分放送撮影