

2026年2月18日
全国港湾第25号第50号

東京港湾労働組合連合会
執行委員長各 山 田 敏 也 殿

全国港湾労働組合連合会
中央執行委員長 竹 内 一
安全専門委員長 鈴 木 誠 一



大井5号C/Tにおける事故に関する詳細報告提出の要請

さる2月14日(土)、大井5号ターミナルにおいて、テナーのスプレッダーが落下したため、外来トレーラーのドライバーが負傷したとの報告を受けています。

については、今後の対策と安全の徹底に資するために、下記事項について詳細な報告を文書にて提出されるよう要請します。

記

1. 基本情報

- (1) 発生日時・時間
- (2) 事故発生場所(BAY)
- (3) テナーのメーカー名(他にない特別な機械であれば、その様式)
- (4) 同種類(同機種)のテナーが何基あるのか、東京港の他のターミナル・他港にもあるのか。ある場合は、何基あるのか
- (5) 事故状況の分かる写真

2. 求めたい詳細な報告事項

- (1) 事故を起こしたテナーが接触・破損しただけで、何故スプレッダーが落下する事故につながったのか
- (2) 隣に蔵置されていたコンテナに接触した理由と、接触の状況
- (3) テナーのワイヤーとスプレッダーの接合部分の構造と破損状況
- (4) その他、わかる範囲で詳しい事故状況

以 上